

Отчет об устранении предписания Главного управления МЧС России по Свердловской области, отделения надзорной и профилактической работы Туринского городского округа, Слободо-Туринского муниципального района № 4/1/1 от 03.02.2020 года

<i>№ п/п</i>	<i>Вид нарушений требований предписания</i>	<i>Отметка об устранении</i>
1	Автоматическая пожарная сигнализация не соответствует с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке	Установлена автоматическая пожарная сигнализация в соответствии с проектной документацией.
2	У дверей выхода из коридора лестничную клетку первого, второго этажа отсутствует приспособление для самозакрывания и уплотнения в притворах	Установлены новые двери с приспособлениями для самозакрывания и уплотнения на всех этажах
3	Отсутствует эвакуационное освещение, которое работает в круглосуточном режиме или включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	Установлено эвакуационное освещение, которое работает в круглосуточном режиме.
4	Наружная лестница второго эвакуационного выхода со второго этажа не в исправном состоянии, т.е. проступи менее 0,2 м. высота ступени более 22 см.	Установлена новая наружная пожарная лестница
5	Из помещения пищеблока на дверях эвакуационного выхода нет возможности их свободного открывания изнутри без ключа, что является нарушением	На двери установлен новый замок
6	На втором этаже в коридоре огнетушитель №1 расположен выше на высоте более 1,5 метра	Огнетушитель №1 расположен на высоте 1,5 м.

Исполнитель: директор Асташева С.Г.